

Dossier Technique :	DT001763
Désignation :	CORDON RADIO RASSOIR
Numéro de modèle :	Liste références page(s) suivante(s)
Importateur :	HBF SAS
Adresse importateur :	Z.I. BONZOM - 09270 MAZERES - FRANCE

Déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) renseignés est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable ainsi qu'aux dispositions des Directives et normes suivantes :

Catégorie	Directives	Normes	N° de rapport
LVD	DIRECTIVE 2014/35/UE	EN 50075:1990	40036482
LVD	DIRECTIVE 2014/35/UE	EN 60320-1:2015	40036372
LVD	DIRECTIVE 2014/35/UE	DIN VDE 0620 Teil 101:19	40036482

Le(s) produit(s) décrit ci-après satisfait aux exigences des normes le concernant, sous réserves d'installation et d'utilisation conformes à leur destination, aux règles de l'art, aux normes d'installation applicables et instructions précisées sur leur conditionnement

QUENETTE Pierre | Directeur des Programmes Industriels



H.B.F.
ZA Bonzom - 09270 Mazères
SIRET 81 863 397 00073



Dossier Technique : DT001763
Désignation : CORDON RADIO RASOIR

Référence	Désignation	Numéro de modèle
193365	CORDON RADIO RASOIR BAGUE	FY001+FY-ST2