

Dokumentacja Techniczna :	DT001763
Nazwa :	CORDON RADIO RASSOIR
Numer Modelu :	<i>Lista referencji na stronie/stronach następnych</i>
Importer :	HBF SAS
Adres importera :	Z.I. BONZOM - 09270 MAZERES - FRANCE

Oświadczamy, wyłącznie na własną odpowiedzialność, że wymieniony(-e) produkt(-y) jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacji Unii oraz z postanowieniami poniższych Dyrektyw i norm. :

Kategoria	Dyrektywy	Normy	Numer Raportu
LVD	DYREKTYWA 2014/35/EU	EN 50075:1990	40036482
LVD	DYREKTYWA 2014/35/EU	EN 60320-1:2015	40036372
LVD	DYREKTYWA 2014/35/EU	DIN VDE 0620 Teil 101:19	40036482

Poniżej opisany(-e) produkt(-y) spełnia(-ją) wymagania odpowiednich norm, pod warunkiem, że instalacja i użytkowanie są zgodne z ich przeznaczeniem, zasadami sztuki, obowiązującymi normami instalacyjnymi oraz instrukcjami podanymi na opakowaniu.

QUENETTE Pierre | Dyrektor Programów Przemysłowych


H.B.F.
ZA Bonzom - 09270 Mazères
SIRET 811 863 397 00073



Dokumentacja Techniczna :	DT001763
Nazwa :	CORDON RADIO RASSOIR

Referencja	Nazwa	Numer Modelu
193365	CORDON RADIO RASOIR BAGUE	FY001+FY-ST2